

Société : Klaus Krohn
Activité : Architecte
Auteur de la référence: Klaus Krohn
Date : 03/04/00

[...]

Au cours du contrôle du système de transformation du calcaire Scale Buster qui a été installé dans ma maison à Krefeld le 02/02/98, la canalisation principale a été ouverte (tuyauterie en cuivre 42 mm) le 03/04/00.

Il s'est avéré que l'ancienne couche de tartre de 3mm à la surface intérieure du tuyau a désormais complètement disparu.

Je vous remercie pour cet examen de l'efficacité du système de transformation du calcaire.

[...]

Traduction ISB Water