

Société : Ville de Warstein
Signataire de la référence: M. Becker (Service Immobilier)
Date : 09/07/96

[...]

Le 25/04/96, la firme W. Knobloch de Möhnese, ST. Agatha Weg 7, à installé 2 Scale Buster dans les douches de la salle de sport de l'école.

Avant l'installation, toutes les vannes commandées par minuterie étaient nettoyées par le responsable de l'entretien M. Ogradowski, sauf une. Avant l'installation du Scale Buster, la vanne qui n'était pas nettoyée ne se fermait pas d'elle même lors de l'utilisation des installations sanitaires.

Après une période d'environ 7 semaines, la vanne non nettoyée se fermait après environ 60 secondes.

Après 11 jours supplémentaires, ce temps d'environ 60 secondes fut réduit.

[...]