

Société : Stadtwerke Schifferstadt
Activité : Services des eaux de la ville de Schifferstadt
Auteur de la référence: Franck Röther
Date : 23/11/99

[...]

Nous étions confrontés à des problèmes de corrosion croissants dans l'ensemble du système de chauffage des bâtiments et du bassin de fermentation occasionnant à plusieurs reprises la perforation des appareils de chauffage ou des canalisations. Nous avons donc décidé d'intégrer le Scale Buster.

Après plus de deux ans, nous avons pu constater, après ouverture du système traité en premier, les résultats suivants:

- depuis l'installation du Scale Buster, modèle F 50 (2''), dans le système principal de circulation, aucune perforation n'est survenue
- une fine couche de magnétite à la surface intérieure des canalisations montre clairement que la corrosion dans notre système de chauffage a été stoppée. Une utilisation constante sans maintenance est possible.

D'abord sceptiques, nous recommandons aujourd'hui volontiers le système Scale Buster.

[...]

Traduction ISB Water